

SCARICA FOLGORA MARCO MATTIOLI  
*Elettricista Iren muore sul lavoro*

Incomprensibile. La morte sul lavoro di Marco Mattioli, 46 anni, operaio elettricista di Iren risulta senza spiegazioni a cinque giorni dal fatto, avvenuto alle 8.30 di venerdì 23 dicembre. Dovranno essere scrupolose le indagini (un atto dovuto) della magistratura affidate a carabinieri e medicina del lavoro per appurare come mai Mattioli abbia aperto il cancelletto di protezione della cabina elettrica di trasformazione in via Emilia Lepido. Doveva compiere una regolare manutenzione, come faceva pressoché quotidianamente da ormai 23 anni alle dipendenze dell'allora Amps e oggi Iren. E invece qualcosa è andato storto. Una distrazione di Mattioli forse sovrappensiero che non ha disattivato la corrente dall'impianto? Oppure, al contrario, un malfunzionamento?

I sindacati hanno organizzato una fermata del lavoro, di 15 minuti, mercoledì a fine turno.

Mattioli lascia la compagna Katia, con la quale condivideva l'appartamento in via Ildebrando Cocconi.